

АКТ ОСМОТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 174/26

г. Москва, 10 июня 2026 г.

Управляющая организация: ООО «ЖилСервис-Север»

Адрес: г. Москва, ул. Лесная, д. 15

Комиссия произвела осмотр квартиры по адресу: г. Москва, ул. Тестовая, д. 10, кв. 25.

Обстоятельства происшествия

10.06.2026 произошло заливание квартиры водой из вышерасположенного жилого помещения.

Результаты осмотра

Выявлены следы намокания потолка, повреждение обоев, вздутие ламината и следы попадания воды на кухонный гарнитур.

В коридоре обнаружены разводы на потолке и деформация напольного покрытия.

Заключение комиссии

Факт заливания квартиры подтверждается. Рекомендуется проведение независимой оценки ущерба.

Инженер участка _____ /Петров С.В./

Мастер участка _____ /Смирнова А.И./

Собственник _____ /Иванов И.И./